

Oberbergischer Kreis Der Landrat - Kreisbrandmeister -	<b>Löschwasserförderung über weite Strecken</b>	Nr. 1 / 2022
--	---	--------------

### Ausbildungsplan

Informationen zur lfd. Ausbildung unter [www.Kreisfeuerwehrverband-Oberberg.de](http://www.Kreisfeuerwehrverband-Oberberg.de)

Ausbildungsstätte: Waldbröl (GH Waldbröl), Gerberstraße 14

Lehrgangsleiter: GBI Mathias Schneider, Lerchenstr. 19, 51597 Morsbach

☎ p: 02294 / 7673      ☎ p: 0170 / 5870418

**Die maximale Fehlzeit im Lehrgang darf 2 Stunden nicht überschreiten!**

<u>Tag/Zeit</u>	<u>Thema</u>	<u>Std.</u>	<u>Ausbilder</u>
<b><u>Samstag, 01.10.2022</u></b>			
08.30 - 09.15	Einführung und Begrüßung Grundlagen der Löschwasserförderung	1/1	GBI Schneider
09.20 – 10.05	<b><u>Grundlagen</u></b> Höhenunterschiede, Druckverluste, Betriebsdrücke	1/4	dito
10.10 – 10.55	Feuerlöschkreiselpumpen	2/4	dito
11.05 – 11.50	Ablesetafel für Pumpenabstände, Aufbau einer Förderstrecke	3/4	dito
12.00 – 12.45	Berechnung des Pumpenbedarfes, Allgemeine Hinweise	4/4	dito
Mittagspause			
13.15 – 14.00	<b><u>Praktische Ausbildung</u></b> Aufbau der Förderstrecke	1/3	dito
14.05 – 14.50	Förderung des Löschwassers	2/3	dito
14.55 – 15.40	Abbau der Förderstrecke	3/3	dito
15.45 – 16.30	<b><u>Ergebnisse</u></b> Abschlussbesprechung	1/1	dito

**Anzug: Einsatzuniform**

Der Lehrgangsteilnehmer muss über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Gruppenführer verfügen, bzw. ist vorgesehen für einen F3 Lehrgang am IDF in Münster.

aufgestellt 07.10.2022

**Mathias Schneider**  
stellv. Kreisbrandmeister