

Oberbergischer Kreis Der Landrat - Kreisbrandmeister -	Weiterbildung für Maschinisten	Nr. 1 / 2022
--	---	--------------

Ausbildungsplan

Informationen zur lfd. Ausbildung unter www.Kreisfeuerwehrverband-Oberberg.de

Ausbildungsstätte: Freitag: Online Samstag: Morsbach, Waldbrölerstr. 63
Lehrgangsleiter: GBI Mathias Schneider, Lerchenstr. 19, 51597 Morsbach
☎ p: 02294 / 7673 ☎ p: 0170 / 5870418

Die maximale Fehlzeit im Lehrgang darf 2 Stunden nicht überschreiten!

<u>Tag/Zeit</u>	<u>Thema</u>	<u>Std.</u>	<u>Ausbilder</u>
<u>Freitag 23.09.2022</u>			
18.00 - 18.45	Einführung, Begrüßung und Zielsetzung	1/1	GBI Schneider
<u>Grundlagen</u>			
18.50 - 19.35	Feuerwehrschräume	1/6	dito
19.45 - 20.30	Wasserführende Armaturen	2/6	dito
20.35 - 21.20	Löschwasserversorgung	3/6	dito
<u>Samstag 24.09.2022</u>			
<u>Grundlagen</u>			
09.00 - 09.45	Der Saugvorgang	4/6	GBI Schneider
09.50 - 10.35	Feuerlöschpumpen	5/6	dito
10.50 - 11.35	Wasserförderung	6/6	dito
<u>Praktische Ausbildung</u>			
11.40 - 12.25	Wasserführende Armaturen	1/4	dito
12.25 - 13.00	Mittagpause		
<u>Praktische Ausbildung</u>			
13.00 - 13.45	Reibungsverluste	2/4	GBI Schneider BM Beckers
13.50 - 14.35	Der Saugvorgang	3/4	dito
14.50 - 15.35	Wasserförderung	4/4	dito
<u>Ergebnisse</u>			
15.40 - 16.25	Best practices	1/1	dito

Anzug: Freitag: -, Samstag: **Einsatzuniform**

aufgestellt 07.09.2022

Mathias Schneider
stellv. Kreisbrandmeister